

MANUAL MEZCLADORES DE ACCIÓN FORZADA



MODELO 40L
Capacidad de mezcla:
40 litros



MODELO 200L
Capacidad de mezcla:
200 litros



MODELO 80L
Capacidad de mezcla:
80 litros



MODELO 300L
Capacidad de mezcla:
270 litros



MODELO 100L
Capacidad de mezcla:
100 litros

EL MODELO Y EL TAMAÑO
ADECUADOS SON IMPORTAN-
TES. PARA CUALQUIER
TRABAJO, GRANDE O
PEQUEÑO, SOROTO OFRECE
EL MÁS ADECUADO



MODELO 120L
Capacidad de mezcla:
120 litros

EL MANUAL SE APLICA A
SoRoTo 40L, 80L, 100L, 120L

APLICACIÓN

Los mezcladores de acción forzada SoRoTo son ideales para mezclar todo tipo de materiales utilizados en la industria de la construcción, así como para tareas en las que se imponen altas exigencias a la calidad de la mezcla.

Cuando se mezclan materiales que contienen agregados, recomendamos utilizar el sistema Mezclador SoRoTo con aspas de caucho.(NOTA: El mezclador de acción forzada SoRoTo 40L no es adecuado para mezclar materiales que contengan agregados).

Quando utilizadas aspas de acero para mezclar materiales que contienen agregados, los brazos mezcladores pueden subir e eventualmente parar de girar.

ANTES DE LA UTILIZACIÓN

Antes de poner en marcha la mezcladora, las patas telescópicas deben estar colocadas a la altura adecuada para el vaciado en un balde o carretilla. La forma más fácil de ajustar las patas es acostar la mezcladora, de modo que descance sobre las cuatro ruedas. Las patas se sueltan y se fijan con los tornillos de fijar instalados.

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN

Antes de conectar la alimentación, los brazos del mezclador deben estar colocados en su posición, y la tapa debe estar cerrada. La rejilla de seguridad situada delante de la puerta del mezclador debe estar colocada en todo momento.

Para su seguridad, siga siempre las instrucciones indicadas anteriormente antes de utilizarlo.

FUNCIONAMIENTO DEL MEZCLADOR DE ACCIÓN FORZADA SOROTO

Cierre la tapa y asegúrela con la correa de caucho. Ponga en marcha el mezclador presionando el botón verde START/Iniciar en el interruptor de protección del motor. Vierta el material necesario en el tambor y añada líquido.

El interruptor de protección del motor tiene un liberador de tensión cero. En caso de que se produzca un corte de corriente, el mezclador debe volver a ponerse en marcha. Por razones de seguridad, el mezclador no se pondrá en marcha si la tapa está abierta.

ÍNDICE

SoRoTo 40L, 80L, 100L, 120L.....	pag. 3
Aplicación	pag. 3
Antes del uso	pag. 3
Antes de conectar la fuente de alimentación.....	pag. 3
Manejo del mezclador de acción forzada SoRoTo.....	pag. 3
Mantenimiento y limpieza.....	pag. 4
Transporte.....	pag. 4
Seguridad.....	pag. 4
Datostécnicos.....	pag. 6
Datos de contacto	pag. 6
Características especiales / piezas de repuest	pag. 7
Lista de piezas de repuesto - 40 L	pag. 8
Lista de piezas de repuesto - 80 L.....	pag. 10
Lista de piezas de repuesto - 100 L.....	pag. 12
Lista de piezas de repuesto - 120 L	pag. 14
 SoRoTo 200L, 300L.....	pag. 16
Aplicación	pag. 16
Antesdeluso	pag. 16
Antes de conectar la fuente de alimentació.....	pag. 16
Manejo del mezclador de acción forzada SoRoto.....	pag. 16
Ajustedelinversordefase.....	pag. 17
Limpieza /mantenimiento	pag. 17
Transporte.....	pag. 18
Seguridad.....	pag. 19
Datostécnicos.....	pag. 19
Datos de contacto	pag. 19
Lista de piezas de repuesto - 200 L.....	pag. 20
Lista de piezas de repuesto - 300 L.....	pag. 22
 Declaración de conformidad de la UE.....	pag. 24

! OBSERVACIÓN

Nunca meta la mano ni ningún objeto en la máquina cuando esté conectada a la corriente.

Cuando el material ha alcanzado la consistencia deseada y el movimiento de mezcla ha finalizado, el tambor mezclador se vacía abriendo la compuerta de la mezcladora.

El tambor debe vaciarse inmediatamente después de la mezcla. Tenga en cuenta que el material puede endurecerse en el tambor mezclador si se deja demasiado tiempo.

! OBSERVACIÓN

La rejilla de seguridad debe estar siempre delante de la compuerta de salida. Si la máquina está atascada, por ejemplo, por piedras grandes, asegúrese de que el enchufe esté desconectado del interruptor de protección del motor, antes de eliminar el obstáculo. No introduzca los dedos ni ningún objeto a través de la compuerta del mezclador.

LIMPEZA / MANUTENÇÃO

Antes de limpiar el mezclador, hay que retirar el enchufe de la toma de corriente. Abra la tapa y levante los brazos mezcladores del eje. Los brazos mezcladores se retiran fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.

En primer lugar, lave los brazos mezcladores y todo el tambor mezclador con agua. Una vez finalizada la limpieza, coloque los brazos mezcladores en el eje y cierre la tapa.

TRANSPORTE

Durante el transporte del Mezclador de Acción Forzada SoRoTo, se recomienda colocar el mezclador sobre las cuatro ruedas y cerrar la tapa con la correa de caucho.

SEGURIDAD

Cuando utilice un cable de extensión, tenga en cuenta lo siguiente

- No utilice nunca un cable más largo que un máximo de 10 m
- Utilice siempre un cable con una dimensión mínima de 1 m.
- Nunca utilice el cable cuando esté enrollado. Extiéndelo siempre por completo.

Cuando se mezclan materiales que emiten vapores y/o polvo desagradables o peligrosos, se recomienda utilizar un controlador de polvo. (Dust Controller).

EL ORIGINAL Y ALGUNOS EXTRAS

BRAZOS MEZCLADORES DISTINTIVOS DE SOROTO

se retiran sin herramientas, lo que facilita la limpieza y la sustitución. También disponible con aspas de caucho para mezclas que contengan agregados

OPCIONAL DUST CONTROLLER

ayuda a evitar las peligrosas molestias causadas por el polvo - sin perder la oportunidad de vigilar la mezcla, como se hace con un mezclador de acción forzada cerrado

CORREA DE CAUCHO

Las máquinas están equipadas con una correa de caucho que garantiza que la tapa de la rejilla no se abra durante el uso o el transporte

SOPORTE

está montado en cada máquina para sostener una paleta de ladrillos

REJILLA DE SEGURIDAD

delante de la tolva de descarga, junto con el interruptor de seguridad, garantizan que no se arriesgue a sufrir daños en la máquina de trabajo

SOPORTE DE BALDE

Todas las máquinas 240 V están equipadas con un robusto soporte de balde para un balde de mampostería a

ENCHUFE ADICIONAL

Los modelos 200L y 300L están equipados con un enchufe adicional para la iluminación de trabajo, aspiradora industrial, transportador de banda o similar

RUEDAS DE CARGA PEQUEÑAS

y el uso de tuercas rebajadas a medida permiten cargar fácilmente la máquina en el camión. Incluso las máquinas más grandes son fáciles de manejar

MOTOR REDUCTOR

seleccionado bajo el lema máxima potencia - carga mínima. Un motor potente que, por otro lado, tiene el menor consumo de amperios posible, por lo que se minimiza la tensión sobre la red eléctrica y el medio ambiente

RUEDAS

el mezclador se mueve fácilmente de un lugar a otro en la obra sin necesidad de utilizar un vehículo

BRAZO TURBO OPCIONAL

Se puede montar en el mezclador de 300L (por ejemplo, para el mortero de mampostería)

DATOS TÉCNICOS

Modelo 40L/30

Motor: 230V/110V - 0.75 kW - 50 Hz
 A/L/Alt: 60*60*85 cm
 Capacidad de mezcla: 40 L.
 Peso: 64 kg (vacío).
 LAeq< 75dB(A) con mortero.

Dust Controller es una opción

Modelo 80L/30

Motor: 240V/110V - 1.1 kW - 50 Hz
 A/L/Alt: 60*75*106 cm
 Capacidad de mezcla: 80 L.
 Peso: 88 kg (vacío).
 LAeq< 75dB(A) con mortero.

Preparado para el montaje del Dust Controller

Modelo 100L/30

Motor: 240V/110V - 1.1 kW - 50 Hz
 A/L/Alt: 68*80*106 cm
 Capacidad de mezcla: 100 L.
 Peso: 98 kg (vacío).
 LAeq< 75dB(A) con mortero.

Preparado para el montaje del Dust Controller

Modelo 120L/30

Motor: 240V/110V - 1.1 kW - 50 Hz
 A/L/Alt: 72*95*118 cm
 Capacidad de mezcla: 120 L.
 Peso: 105 kg (vazio).
 LAeq< 75dB(A) com argamassa.

Preparado para el montaje del Dust Controller

SOPORTE TÉCNICO / ALMACÉN

Fabriksparken 11
 DK-2600 Glostrup
 tel. +45 3672 7800
 teknik@soroto.dk

VENTAS / ADMIN
 Fabriksparken 13
 DK-2600 Glostrup
 tel. +45 3672 7500
 soroto@soroto.dk


INCLUYE

Brazos mezcladores con aspas de acero y junta transversal



INCLUYE

Soporte para sostener una pala-tadde ladrillos



OPCIONAL

Dust Controller para una mejor SST*. Disponible para mezcladores de 80-300 L



INCLUYE

Ruedas de carga pequeñas para facilitar la carga y descarga




INCLUYE

Pata telescópicas para ajustar la altura de trabajo adecuada



OPCIONAL


Aspas de caucho para mezclas que contienen agregados



Pos.No.	Description	Spare Part No
2	Grid lid (hinge 100 mm)	40.002
3	Mixer drum incl. mixer gate, complete set.....	40.003
3 R	Rubber strap for grid lid	40.003R
4	Frame, complete w/wheels etc.	40.004
4 A	Frame, "Body" - excl. wheels and telescopic legs	40.004A
5	Loading wheel (1 pc.), 80 mm, excl. bolt	40.005
5 B	Bolt (1 pc.) for 80 mm loading wheel.....	40.005B
6	Wheel (1 pc.), 300 mm, excl. bolt	40.006
6 B	Bolt (1 pc.) for 300 mm wheel.....	40.006B
6 W	Washer (1 pc.) for 300 mm wheel.....	40.006W
7	Mixer gate incl. bolt etc	40.007
8	Switch 9.5 Amp. w/thermal circuit breaker	40.008
8 E	Safety switch - by the grid lid	40.008E
8 K	Cassette for safety switch, complete.....	40.008K
8 K1	Piece for safety switch, bended metal part	40.008K1
8 K2	Piece for safety switch, twisted metal part.....	40.008K2
8 K3	Piece for safety switch, rubber part	40.008K3
9	Mixer arm (1 pc.), Side (long).....	40.009
9 A	Mixer arm (1 pc.), Side (short).....	40.009A
10	Mixer arm (1 pc.), Side-base.....	40.010
11	Mixer arm (1 pc.), Rake	40.011
12	Drive shaft, complete	40.012
12 A	Spring pins, complete set of 12 incl. a jig.....	40.012A
13	Gear motor 0.75 kW, 1400/30 RPM., 230 V	40.013
13 G	- Gear only	40.013G
13 M	- Motor only	40.013M
14	Starting capacitor 125 µf.....	40.014
15	Operating capacitor 25 µf.....	40.015
16	Phase capacitor 20 µf	40.016
17 B	Telescopic legs, rear.....	40.017B
17 L	Telescopic leg (1 pc.), front - left side	40.017L
17 R	Telescopic leg (1 pc.), front - right side	40.017R
17 SB	Bolt and nut (1 pair) for telescopic leg (1 pc.)	40.017SB
19	Safety grid by the mixer gate	40.019
22	Mixer arms, 4 pcs., complete set	40.022
22 A	Mixer arms, 4 pcs., wo/cross joint	40.022A
30	Discharge chute (incl. nuts).....	40.030
44	Cross joint for mixer arms, steel.....	40.044


Spare Part List - 40 L, 230V

CE




Pos. No.	Description	Art. No.
1 *	Dust controller	80.001DL
2	Grid lid (hinge 100 mm)	80.002
3	Mixer drum incl. mixer gate, complete set	80.003
3 R	Rubber strap - for grid lid	80.003R
4	Frame, complete w/wheels etc.	80.004
4 B	Bucket stand	80.004B
4 F	Frame, front part (U-shape)	80.004F
4 L	Frame, left side part	80.004L
4 R	Frame, right side part	80.004R
4 T	Frame, top/rear part	80.004T
5	Loading wheel (1 pc), 80 mm, excl. bolt	80.005
5 B	Bolt (1 pc.) for 80 mm loading wheel	80.005B
6	Wheel (1 pc.), 300 mm, excl. bolt	80.006
6 B	Bolt (1 pc.) for 300 mm wheel	80.006B
6 W	Washer (1 pc.) for 300 mm wheel	80.006W
7	Mixer gate incl. bolt etc.	80.007
8	Switch 9.5 Amp. w/thermal circuit breaker	80.008
8 E	Safety switch - by the grid lid	80.008E
8 K	Cassette for safety switch, complete	80.008K
8 K1	Piece for safety switch, bended metal part	80.008K1
8 K2	Piece for safety switch, twisted metal part	80.008K2
8 K3	Piece for safety switch, rubber part	80.008K3
9	Mixer arm (1 pc.), Side	80.009
10	Mixer arm (1 pc.), Side-base	80.010
11	Mixer arm (1 pc.), Rake	80.011
12	Drive shaft, complete	80.012
12 A	Spring pins, complete set of 12 pins incl. a jig	80.012A
13	Gear motor 1.1 kW, 1400/30 RPM, 230 V	80.013
13 G	- Gear only	80.013G
13 M	- Motor only	80.013M
14	Starting capacitor 125 µF	80.014
15	Operating capacitor 25 µF	80.015
16	Phase capacitor 20 µF	80.016
17 B	Telescopic legs, rear	80.017B
17 L	Telescopic leg, front - left side	80.017L
17 R	Telescopic leg, front - right side	80.017R
17 SB	Bolt and nut (1 pair) for telescopic leg (1 pc.)	80.017SB
19	Safety grid - by the mixer gate	80.019
20 *	Mixer arms w/rubber, 3 pcs., complete set	80.020
20 A*	Mixer arms w/rubber, 3 pcs., wo/cross joint	80.020A
48 *	Mixer arm w/rubber, Rake	80.048
49 *	Mixer arm w/rubber, Side-base	80.049
50 *	Mixer arm w/rubber, Side	80.050
21 *	Rubber parts (replacement set, complete)	80.021
21 A*	Rubber parts (replacement set, blades only)	80.021A
21 B*	Rubber parts (replacement set, cross joint only)	80.021B
22	Mixer arms, set of 4 pcs., complete	80.022
22 A	Mixer arms, set of 4 pcs., wo/cross joint	80.022A
30	Discharge chute (incl. nuts)	80.030
44	Cross joint for mixer arms, steel	80.044
47 *	Cross joint for mixer arms, rubber	80.047
51 *	Bracket for mixer blade, rubber, Rake	80.051
52 *	Bracket for mixer blade, rubber, Side-base	80.052
53 *	Bracket for mixer blade, rubber, Side	80.053

Spare Part List - 80 L, 230V



Pos. No.	Description	Art. No.
1 *	Dust controller	100.001DL
2	Grid lid (hinge 100 mm)	100.002
3	Mixer drum incl. mixer gate, complete set.....	100.003
3 R	Rubber strap - for grid lid	100.003R
4	Frame, complete w/wheels etc.	100.004
4 B	Bucket stand.....	100.004B
4 F	Frame, front part (U-shape)	100.004F
4 L	Frame, left side part.....	100.004L
4 R	Frame, right side part.....	100.004R
4 T	Frame, top/rear part	100.004T
5	Loading wheel (1 pc), 80 mm, excl. bolt	100.005
5 B	Bolt (1 pc.) for 80 mm loading wheel.....	100.005B
6	Wheel (1 pc.), 300 mm, excl. bolt	100.006
6 B	Bolt (1 pc.) for 300 mm wheel.....	100.006B
6 W	Washer (1 pc.) for 300 mm wheel.....	100.006W
7	Mixer gate incl. bolt etc.	100.007
8	Switch 16 Amp. w/thermal circuit breaker	100.008
8 E	Safety switch - by the grid lid	100.008E
8 K	Cassette for safety switch, complete.....	100.008K
8 K1	Piece for safety switch, bended metal part	100.008K1
8 K2	Piece for safety switch, twisted metal part.	100.008K2
8 K3	Piece for safety switch, rubber part	100.008K3
9	Mixer arm (1 pc.), Side	100.009
10	Mixer arm (1 pc.), Side-base	100.010
11	Mixer arm (1 pc.), Rake	100.011
12	Drive shaft, complete	100.012
12 A	Spring pins, complete set of 12 pins incl. a jig.....	100.012A
13	Gear motor 1.1 kW, 1400/30 RPM, 230 V.....	100.013
13 G	- Gear only	100.013G
13 M	- Motor only	100.013M
14	Starting capacitor 125 µF.....	100.014
15	Operating capacitor 25 µF.....	100.015
16	Phase capacitor 20 µF.....	100.016
17 B	Telescopic legs, rear	100.017B
17 L	Telescopic leg, front - left side	100.017L
17 R	Telescopic leg, front - right side	100.017R
17 SB	Bolt and nut (1 pair) for telescopic leg (1 pc.)	100.017SB
19	Safety grid - by the mixer gate	100.019
20 *	Mixer arms w/rubber, 3 pcs., complete set.....	100.020
20 A*	Mixer arms w/rubber, 3 pcs., wo/cross joint.....	100.020A
48 *	Mixer arm w/rubber, Rake	100.048
49 *	Mixer arm w/rubber, Side-base	100.049
50 *	Mixer arm w/rubber, Side	100.050
21 *	Rubber parts (replacement set, complete).....	100.021
21 A*	Rubber parts (replacement set, blades only)	100.021A
21 B*	Rubber parts (replacement set, cross joint only)	100.021B
22	Mixer arms, set of 4 pcs., complete	100.022
22 A	Mixer arms, set of 4 pcs., wo/cross joint.....	100.022A
30	Discharge chute (incl. nuts)	100.030
44	Cross joint for mixer arms, steel	100.044
47 *	Cross joint for mixer arms, rubber.....	100.047
51 *	Bracket for mixer blade, rubber, Rake	100.051
52 *	Bracket for mixer blade, rubber, Side-base	100.052
53 *	Bracket for mixer blade, rubber, Side.....	100.053

Spare Part List - 100 L, 230V




La lista de piezas de repuesto para los mezcladores de 100 L, 110V, está disponible en nuestra página www.soroto.es



GB-03.09.18

Pos. No.	Description	Art. No.
1 *	Dust controller	120.001DL
2	Grid lid (hinge 100 mm)	120.002
3	Mixer drum incl. mixer gate, complete set	120.003
3 R	Rubber strap - for grid lid	120.003R
4	Frame, complete w/wheels etc.	120.004
4 B	Bucket stand	120.004B
4 F	Frame, front part (U-shape)	120.004F
4 L	Frame, left side part	120.004L
4 R	Frame, right side part	120.004R
4 T	Frame, top/rear part	120.004T
5	Loading wheel (1 pc.), 80 mm, excl. bolt	120.005
5 B	Bolt (1 pc.) for 80 mm loading wheel	120.005A
6	Wheel (1 pc.), 300 mm, excl. bolt	120.006
6 B	Bolt (1 pc.) for 300 mm wheel	120.006B
6 W	Washer (1 pc.) for 300 mm wheel	120.006W
7	Mixer gate incl. bolt etc.	120.007
8	Switch 9,5 Amp. w/thermal circuit breaker and O-discharger	120.008
8 E	Safety switch - by the grid lid	120.008E
8 K	Cassette for safety switch, complete	120.008K
8 K1	Cassette for safety switch, bended metal part	120.008K1
8 K2	Cassette for safety switch, twisted metal part	120.008K2
8 K3	Cassette for safety switch, rubber part	120.008K3
12	Drive shaft	120.012
12 A	Spring pins, complete set of 12 pins incl. a jig	120.012A
13	Gearmotor 1.1 kW, 1400/30 RPM, 230 V	120.013
13 G	- Gear only	120.013G
13 M	- Motor only	120.013M
14	Starting capacitor 125 µF	120.014
15	Operating capacitor 25 µF	120.015
16	Phase capacitor 20 µF	120.016
17 B	Telescopic leg (1 pc.), rear	120.017B
17 L	Telescopic leg (1 pc.), front - left side	120.017L
17 R	Telescopic leg (1 pc.), front - right side	120.017R
17 SB	Bolt and nut (1 pair) for telescopic leg (1 pc.)	120.017SB
19	Safety grid - by the mixer gate	120.019
20 *	Mixer arms w/rubber, 3 pcs. complete set	120.020
20 A*	Mixer arms w/rubber, 3 pcs., wo/cross joint	120.020A
21 *	Rubber parts (replacement set, complete)	120.021
21 A*	Rubber parts (replacement set, blades only)	120.021A
21 B*	Rubber parts (replacement set, cross joint only)	120.021B
23	Mixer arms, set of 4 pcs., complete set	120.023
23 A	Mixer arms, set of 4 pcs., wo/cross joint	120.023A
24	Mixer arm (1 pc.), Side	120.024
25	Mixer arm (1 pc.), Side-base	120.025
26	Mixer arm (1 pc.), Rake	120.026
24 A	Mixer blade, separate, Side	120.024A
25 A	Mixer blade, separate, Side-base	120.025A
26 A	Mixer blade, separate, Rake	120.026A
27	Mixer blades, steel, complete set (4 pcs., incl. nuts)	120.027
30	Discharge chute, incl. bolts	120.030
44	Cross joint for mixer arms, steel, incl. bolts	120.044
47 *	Cross joint for mixer arms, rubber, incl. brackets and bolts	120.047
51 *	Bracket for mixer blade, rubber, Rake	120.051
52 *	Bracket for mixer blade, rubber, Side-base	120.052
53 *	Bracket for mixer blade, rubber, Side	120.053

Spare Part List - 120 L, 230V



La lista de piezas de repuesto para los mezcladores de 120 L, 240V, está disponible en nuestra página www.soroto.es

EL MANUAL SE APLICA A

SoRoTo 200L, 300L

UTILIZACIÓN

Los Mezcladores de Acción Forzada SoRoTo son ideales para mezclar todo tipo de materiales utilizados en la industria de la construcción, así como para tareas de mezcla en las que se requiera una alta exigencia.

Los mezcladores de 200L + 300L vienen con aspas de caucho como estándar.

ANTES DEL USO

Antes de poner en marcha el mezclador, las patas telescópicas deben ajustarse a la altura adecuada para el vaciado en un cubo o carretilla.

APLICAR AL MEZCLADOR DE 200L

La forma más fácil de ajustar las patas, es acostar el mezclador y hacer que se apoye en las cuatro ruedas. Las patas se sueltan y se fijan con los tornillos de fijación instalados.

ANTES DE CONECTAR A LA RED DE ALIMENTACIÓN

Antes de conectar la alimentación, los brazos del Mezclador deben estar colocados en su posición, y la tapa debe estar cerrada. La rejilla de seguridad delante de la compuerta del Mezclador debe estar colocada en todo momento.

Por su propia seguridad, siga siempre las instrucciones indicadas antes de utilizarlo.



OPERACIÓN DEL MEZCLADOR DE ACCIÓN FORZADA SoRoTo

La unidad de protección del motor de este mezclador está equipada con un sistema de bloqueo inverso integrado llamado "inversor de fase". Esto impide que el motor funcione en sentido inverso. Si el cable de extensión no tiene un cable neutro (por ejemplo, de 4 núcleos), la máquina no se iniciará.

Antes de empezar a mezclar, por favor haga lo siguiente:

- 1) Presione el botón verde START/iniciar
- 2) Observe si los brazos del Mezclador giran en sentido horario
- 3) Si los brazos Mezcladores funcionan en sentido anti-horario, por favor ajuste para el sentido horario siguiendo estas instrucciones:

AJUSTE DEL INVERSOR DE FASE

- Es esencial que el cable neutro forme parte del cable (5 núcleos), así como el enchufe que suministra energía al motor (por ejemplo, el enchufe de la pared, centralita)
- Las fases del sistema de bloqueo inverso pueden ajustarse fácilmente introduciendo un destornillador plano en la ranura del tapón rojo y girando 180 grados*.



AVISO

El mezclador no funciona si la tapa está abierta.

Cierre la tapa y asegúrela con la correa de caucho. Inicie el mezclador presionando el botón verde START/iniciar en el interruptor de protección del motor. Vierta el material necesario en el tambor y añada el líquido.

El interruptor de protección del motor tiene un liberador de tensión cero. En caso de corte de corriente, el mezclador debe ser reiniciado. Por razones de seguridad, el mezclador no funcionará si la tapa está abierta.



AVISO

Nunca introduzca la mano ni ningún objeto en la máquina cuando esté conectada a la corriente.

Cuando el material ha alcanzado la consistencia deseada y el movimiento de mezcla ha terminado, el tambor mezclador se vacía abriendo la compuerta del mezclador. El tambor debe vaciarse inmediatamente después de la mezcla. Tenga en cuenta que el material puede endurecerse en el tambor mezclador si se deja demasiado tiempo.



AVISO

La rejilla de seguridad debe estar siempre delante de la compuerta de salida. Si la máquina está atascada, por ejemplo, por piedras grandes, asegúrese de que el enchufe esté desconectado del interruptor de protección del motor, antes de eliminar el obstáculo. No introduzca los dedos ni ningún objeto por la compuerta del mezclador.

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el mezclador, el enchufe debe ser retirado de la toma de corriente. Abra la tapa y levante los brazos del Mezclador del eje. Los brazos del Mezclador se extraen fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas. Lave primero los brazos del Mezclador y todo el tambor del mezclador con agua.

* Consulte las preguntas frecuentes en la página web de SoRoTo para ver las fotos - www.soroto.com

AVISO

Mientras los brazos del Mezclador están desconectados de la torre del eje, asegúrese de que no entren ni agua ni polvo, etc. en la torre del eje.

Una vez finalizada la limpieza, coloque los brazos del Mezclador en el eje y cierre la tapa.

TRANSPORTE

Al transportar el mezclador de acción forzada SoRoTo 200L, se recomienda colocar el mezclador sobre las cuatro ruedas, cerrar la tapa y fijarla con la correa de caucho.

Cuando se transporta el mezclador de acción forzada SoRoTo 300L con el acoplamiento de bola y la barra de tracción, la barra de tracción se bloquea con 2 tornillos de pasador. La barra de tracción se puede fijar a un vehículo. El mezclador de 300 L sólo puede ser transportado localmente y a muy baja velocidad*. Durante el transporte, la tapa debe cerrarse y fijarse con la correa de caucho.

Cuando se transporta el SoRoTo 300L en un camión, el mezclador puede ser levantado en el camión con la ayuda de, por ejemplo, una transpaleta. Tenga en cuenta que las ruedas deben retirarse o fijarse durante el transporte, asegurándose de que el mezclador está colocado y estabilizado sobre las patas.

OPCIONAL - 300 L

Enganche de bola para remolcar la mezcladora tras un vehículo



OPCIONAL - 300 L

Brazo turbo para mortero de mampostería sin agregados



SEGURANÇA

Ao utilizar um cabo de extensão, favor observar o seguinte,

- Nunca use um cabo mais longo do que no máximo. 10 m.
- Use sempre um cabo com um comprimento mínimo de 1 m2.
- Nunca use o cabo quando ele estiver enrolado. Sempre desenrole-o completamente.

Ao misturar materiais que emitem vapores desagradáveis ou perigosos e/ou poeira, um Dust Controller é recomendado.

DADOS TÉCNICOS

Modelo 200L/30

Motor: 400V - 2.2 kW - 50 Hz
 A/L/Alt: 89*104*138 cm
 Capacidad de mezcla: 200 litros
 Peso: 175 kg(vacío).
 LAeq<75dB(A)con mortero.
 Preparado para el montaje del Dust Controller

Modelo 300L/30

Motor: 400V - 3.0 kW - 50 Hz
 A/L/Alt: 100*120*140 cm
 Capacidad de mezcla: 270 litros
 Peso: 281kg(vacío).
 LAeq<75dB(A)con mortero.
 Preparado para el montaje del Dust Controller


VENTAS / ADMIN

Fabriksparken 13
 DK-2600 Glostrup
 tel. +45 3672 7800
 teknik@soroto.dk

* Verificar las normas de tráfico


Pos. No.	Description	Art. No.
1 *	Dust controller	200.001DL
2	Grid lid (hinge 100 mm).....	200.002
3	Mixer drum incl. mixer gate, complete set.....	200.003
3 R	Rubber strap - for grid lid	200.003R
4	Frame, complete w/wheels etc.	200.004
4 F	Frame, front part (U-shape)	200.004F
4 L	Frame, left side part.....	200.004L
4 R	Frame, right side part.....	200.004R
4 T	Frame, top/rear part	200.004T
5	Loading wheel (1 pc), 80 mm, excl. bolt.....	200.005
5 B	Bolt (1 pc.) for 80 mm loading wheel.....	200.005B
6	Wheel (1 pc.), 400 mm, excl. bolt	200.006
6 A	Axle (1 pc.) for 400 mm wheel.....	200.006A
7	Mixer gate incl. bolt etc	200.007
8	Switch 9.5 Amp. w/therm. circuit breaker, phase adjust. system..	200.008
8 E	Safety switch - by the grid lid	200.008E
8 K	Cassette for safety switch, complete.....	200.008K
8 K1	Piece for safety switch, bended metal part	200.008K1
8 K2	Piece for safety switch, twisted metal part.	200.008K2
8 K3	Piece for safety switch, rubber part	200.008K3
9	Outlet plug 1 x 230V, 16 amp.....	200.009
10 A	Top disc, separate (wo/U-bolts).....	200.010A
10 C	Cover for top disc	200.010C
11	U-bolt (1 pc.) for securing the top disc (8 pcs. in total), incl. nut ...	200.011
12	Drive shaft, complete	200.012
13	Gear motor 2.2 kW, 1400/30 RPM, 400 V	200.013
13 G	- Gear only.....	200.013G
13 M	- Motor only	200.013M
14	Strips (1 pc.) for axle and telescopic legs, dia. ø55mm.....	200.014
17 B	Telescopic leg (1 pc.), rear	200.017B
17 L	Telescopic leg, front - left side	200.017L
17 R	Telescopic leg, front - right side	200.017R
20	Mixer arm w/rubber blade, Side.....	200.020
21	Mixer arm w/rubber blade, Mid-base.....	200.021
22	Mixer arm w/rubber blade Tower-base	200.022
23	Mixer arm w/rubber blade, Side-base	200.023
24	Mixer arms w/rubber blades, complete set incl. top disc.....	200.024
24 A	Mixer arms w/rubber blades, complete set excl. top disc	200.024A
20 B	Mixer arm wo/rubber blade, Side.....	200.020B
21 B	Mixer arm wo/rubber blade, Mid-base	200.021B
22 B	Mixer arm wo/rubber blade, Tower-base	200.022B
23 B	Mixer arm wo/rubber blade, Side-base	200.023B
24 B	Mixer arms wo/rubber blade, complete set excl. top disc.....	200.024B
20 R	Blade, rubber part, Side.....	200.020R
21 R	Blade, rubber part, Mid-base.....	200.021R
22 R	Blade, rubber part, Tower-base	200.022R
23 R	Blade, rubber part, Side-base.....	200.023R
24 R	Blade, rubber parts, complete replacement set	200.024R
20 S*	Blade, Hardox steel part, Side.....	200.020S
21 S*	Blade, Hardox steel part, Mid-base	200.021S
22 S*	Blade, Hardox steel part, Tower-base.....	200.022S
23 S*	Blade, Hardox steel part, Side-base	200.023S
24 S*	Blade, Hardox steel parts, complete replacement set.....	200.024S
29	Bearing for drive shaft	200.029
30	Discharge chute, incl. nuts	200.030

Spare Part List - 200 L, 400V



Pos.No	Description	Art. No.
1 *	Dust controller	300.001DL
2	Grid lid (hinge 100 mm)	300.002
3	Mixer drum incl. mixer gate, complete set	300.003
3 R	Rubber strap - for grid lid	300.003R
4	Frame, complete w/wheels etc.	300.004
5	Wheel (1 pc.), 250 mm, excl. bolt	300.005
5 A	Bolt, 10x120 mm, for 250 mm wheel, incl. nut	300.005A
6	Wheel (1 pc.), 400 mm, excl. bolt	300.006
6 A	Axle (1 pc.) for 400 mm wheel	300.006A
7	Mixer gate incl. bolt etc.	300.007
8	Switch 9.5 Amp. w/therm. circuit breaker, phase adj. system	300.008
8 E	Safety switch - by the grid lid	300.008E
8 K	Cassette for safety switch, complete	300.008K
8 K1	Piece for safety switch, bended metal part	300.008K1
8 K2	Piece for safety switch, twisted metal part	300.008K2
8 K3	Piece for safety switch, rubber part	300.008K3
9	Outlet plug 1 x 230V 16 Amp.	300.009
10	Top disc, separate (w/U-bolts)	300.010
10 A	Top disc, separate (wo/U-bolts and nuts)	300.010A
10 C	Cover to top disc	300.010C
11	U-bolt (1 pc.) for securing top disc (8 pcs. needed in total)	300.011
12	Drive shaft, complete	300.012
13	Gear motor 3.0 kW, 1400/30 RPM, 400V	300.013
13 G	- Gear only	300.013G
13 M	- Motor only	300.013M
14	Strips (1 pc.) for the axle and telescopic legs, dia. ø 55mm	300.014
15	Telescopic leg (1 pc.)	300.015
17 *	Pole excl. ball coupling	300.017
17 A	Stud bolt for pole	300.017A
18 *	Ball coupling incl. bolt and nut	300.018
19	Spring for grid lid	300.019
19 A	D-shackle bolt for spring	300.019A
20	Mixer arm w/rubber blade, Side	300.020
21	Mixer arm w/rubber blade, Mid-base	300.021
22	Mixer arm w/rubber blade, Tower-base	300.022
23	Mixer arm w/rubber blade, Side-base	300.023
24	Mixer arms w/rubber blade, complete set <i>incl.</i> top disc	300.024
24 A	Mixer arms w/rubber blade, complete set <i>excl.</i> top disc	300.024A
20 B	Mixer arm wo/rubber blade, Side	300.020B
21 B	Mixer arm wo/rubber blade Mid-base	300.021B
22 B	Mixer arm wo/rubber blade, Tower-base	300.022B
23 B	Mixer arm wo/rubber blade, Side-base	300.023B
20 R	Blade, rubber part, Side	300.020R
21 R	Blade, rubber part, Mid-base	300.021R
22 R	Blade, rubber part, Tower-base	300.022R
23 R	Blade, rubber part, Side-base	300.023R
24 R	Blades, rubber part, complete replacement set	300.024R
20 S*	Blade, Hardox steel, Side	300.020S
21 S*	Blade, Hardox steel, Mid-base	300.021S
22 S*	Blade, Hardox steel, Tower-base	300.022S
23 S*	Blade, Hardox steel, Side-base	300.023S
24 S*	Blades, Hardox steel, complete replacement set	300.024S
25 *	TURBO mixer arm (for mixing builder's mortar) **	300.025
29	Bearing for drive shaft	300.029
30	Discharge chute	300.030
33	Swivel fork for the pole	300.033

Spare Part List - 300 L, 400V



EU Declaration of Conformity

Annex II.A of the Machinery Directive

Manufacturer: SoRoTo A/S

Address: Fabriksparken 11-13, 2600 Glostrup, DENMARK

Product: Forced Action Mixers

Model: 40L-30, 80L-30, 100L-30, 120L-30,
200L-30 and 300L-30

Manufactured: From 2015 and onwards

We hereby declare that the **SoRoTo Forced Action Mixers** are manufactured in conformity with the stipulation contained in COUNCIL DIRECTIVE No. 2006/42/EC on the approximation of the laws of member states on machine, including subsequent modifications, with special regard to Annex I of the directive on important safety and health requirements in connection with the design and manufacture of machines.

Furthermore, we declare that the **SoRoTo Forced Action Mixers** are manufactured in conformity with the following harmonised standard,

EN 12151:2007

15.03.2017
Glostrup, DENMARK

Hans Terney Rasmussen
CEO

SoRoTo
HARD WORKING SINCE 1986

FABRIKSPARKEN 11-13 DK-2600 GLOSTRUP